



OPTIMA

Optima Zirkonya Blok Sinterizasyon Programı

Tek Kronlar İçin				
Sıra	Isı Değişimi	Derece °C	Süre (Saat)	Toplam Saat
1	0,0	20		0,0
2	10,0	900	1,5	1,5
3	0,0	900	0,5	2,0
4	3,3	1480	2,8	4,8
5	0,0	1480	2,0	6,8
6	10,0	900	1,0	7,8

3-4 Köprü İçin				
Sıra	Isı Değişimi	Derece °C	Süre (Saat)	Toplam Saat
1	0,0	20		0,0
2	5,0	900	3,0	3,0
3	0,0	900	0,5	3,5
4	2,5	1480	3,7	7,2
5	0,0	1480	2,0	9,2
6	5,0	900	1,8	11,0

Uzun Köprüler				
Sıra	Isı Değişimi	Derece °C	Süre (Saat)	Toplam Saat
1	0,0	20		0,0
2	2,5	900	5,9	5,9
3	0,0	900	0,1	6,0
4	1,7	1480	5,5	11,5
5	0,0	1480	2,0	13,5
6	3,33	600	4,5	18,0